



INSPEKTIONSZEITEN MOTORRAD

- FAHRZEUGE MIT 12.000 KM-INTERVALL -

Zeitvorgaben in Stunden:

0,1 Stunden = 6 Minuten (z.B. 2,6 Std. = 2 Std. 36 Min.)

Kosten pro Arbeitsstunde

€ (inkl. MwSt.)

| Typ | Modell | Inspektionsintervall | 1.000 km | 12.000 km | 24.000 km | 36.000 km | 48.000 km | usw. |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| MD44 | CRF250L | | 0,8 ³⁾ | 1,3 | 1,9 | 1,3 | 1,9 | |
| | CRF250RL (Rally) | | 0,8 ³⁾ | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | |
| NF08 | NSS300 Forza ab '19 | | 0,5 ²⁾ | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | usw. |
| NF05 | SH300A ab '15 | | 0,5 ²⁾ | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | |
| NF10 | NSS 350 A ab '21 | | 0,5 ²⁾ | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | |
| NF11 | SH 350 ab '21 | | 0,5 ²⁾ | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | |
| NC55 | CBF300NA/CB300R ab '18 | | 0,9 ³⁾ | 1,3 | 2,3 | 1,3 | 2,3 | |
| ND16 | CRF300LA ab '21 | | 0,8 ³⁾ | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | |
| | CRF300LRA (Rally) ab '21 | | 0,8 ³⁾ | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | |
| PC58 | CB500F/FA ab '17 | | 0,9 ³⁾ | 1,7 | 2,6 | 1,7 | 2,6 | |
| PC57 | CBR500R/RA ab '17 | | 0,9 ³⁾ | 1,7 | 2,7 | 1,7 | 2,7 | |
| PC56 | CMX500 Rebel ab '17 | | 0,8 ³⁾ | 1,3 | 2,4 | 1,3 | 2,4 | |
| PC64 | CB500XA ab '19 | | 0,9 ³⁾ | 1,9 | 2,8 | 1,9 | 2,8 | |
| PC63 | CB500FA ab '19 | | 0,9 ³⁾ | 1,7 | 2,6 | 1,7 | 2,6 | |
| PC62 | CBR500RA ab '19 | | 0,9 ³⁾ | 1,8 | 2,7 | 1,8 | 2,7 | |
| RC96 | CBR650F/FA ab '17 | | 0,8 ³⁾ | 1,6 | 3,2 | 1,6 | 3,2 | |
| RC97 | CB650F/FA ab '17 | | 0,8 ³⁾ | 1,5 | 3,2 | 1,5 | 3,2 | |
| RH02/RH08 | CB650RA ab '19 | | 0,7 ³⁾ | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 2,3 | |
| RH01/RH07 | CBR650RA ab '19 | | 0,7 ³⁾ | 1,7 | 2,5 | 3,3 | 2,5 | |
| RH09 | NC750XA (MT) ab '21 | | 0,8 ³⁾ | 1,3 | 2,0 | 1,3 | 2,0 | |
| | NC750XD (DCT) ab '21 | | 0,9 ³⁾ | 1,3 | 2,0 | 1,3 | 2,0 | |
| RH10 | ADV750 ab '21 | | 1,5 ³⁾ | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 3,5 | |
| RH11 | NSS750 ab '21 | | 1,3 ³⁾ | 2,9 | 3,7 | 2,9 | 3,7 | |
| RC95 | X-ADV (ADV750) ab '17 | | 1,4 ³⁾ | 2,2 | 3,1 | 2,2 | 3,1 | |
| RC93 | VFR800F ab '17 | | 0,8 ³⁾ | 1,5 | 2,5 | 5,5 | 2,5 | |
| RC94 | VFR800X ab '17 | | 0,8 ³⁾ | 1,7 | 2,5 | 5,4 | 2,5 | |
| SC77 | CBR1000RR ab '17 | | 0,9 ³⁾ | 1,7 | 3,6 | 1,7 | 3,6 | |
| | CBR1000RR S1 ab '17 ¹⁾ | | 0,9 ³⁾ | 1,7 | 3,6 | 1,7 | 3,6 | |
| SC80 | CB1000R ab '18 | | 0,8 ³⁾ | 1,3 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | |
| SC83 | CMX1100 Rebel (MT) ab '21 | | 0,8 ³⁾ | 1,3 | 2,2 | 1,3 | 2,2 | |
| | CMX1100 Rebel (DCT) ab '21 | | 0,8 ³⁾ | 1,3 | 2,3 | 1,3 | 2,3 | |
| SD04/SD06 | CRF1000A/D Africa Twin | | 0,8 ³⁾ | 1,6 | 3,2 | 1,6 | 3,2 | |
| | CRF1000A2/D2 Africa Twin ADV. Sports | | 0,9 ³⁾ | 1,8 | 3,4 | 1,8 | 3,4 | |
| SC78 | CB1100SA | | 1,2 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | |
| | CB1100EX/RS ab '17 | | 0,9 ³⁾ | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | |
| SC79 | Gold Wing GL1800 (MT) ab '18 | | 0,5 ²⁾ | 2,1 | 3,5 | 2,1 | 3,5 | |
| | Gold Wing GL1800/DA (DCT) ab '18 | | 0,5 ²⁾ | 2,1 | 3,4 | 2,1 | 3,4 | |
| | Gold Wing GL1800/B (Bagger) ab '18 | | 0,5 ²⁾ | 2,1 | 3,5 | 2,1 | 3,1 | |
| SC82 | CBR1000 ST/SP ⁴⁾ ab '20 | | 0,9 ³⁾ | 1,6 | 4,2 | 1,6 | 4,2 | |
| SD08/SD09 | CRF1100A/D Africa Twin ab '20 | | 0,8 ³⁾ | 1,6 | 3,2 | 1,6 | 3,2 | |
| | CRF1100A2/A4/D2/D4 Africa Twin ADV. Sports ab '20 | | 0,8 ³⁾ | 1,6 | 3,2 | 1,6 | 3,2 | |

Hinweis: Die Zeiten schließen die Ventilspielüberprüfung gemäß Wartungsplan ein, bei einer Ventilspielkorrektur kann sich der Arbeitsaufwand je nach Modell bis 2,0 Std. erhöhen.

¹⁾ Nach 30.000 km Gabelöl wechseln (durch Fa. Öhlins): 1,4 Std. / ab MJ '17: 1,5 Std.

²⁾ Keine Inspektion, reiner Ölservice

³⁾ Keine Inspektion, reiner Ölservice + Überprüfung der Kettenspannung

⁴⁾ Nach 15.000 km Gabelöl wechseln (durch Fa. Öhlins): 1,3 Std.

Beachte: Wird die vorgesehene Fahrleistung (km) nicht erreicht, so gelten die zeitlichen Begrenzungen im jeweiligen Fahrerhandbuch. Die Inspektionszeiten gelten für den im Fahrerhandbuch angegebenen Inspektionsumfang. (Gabelölwechsel ist nur berücksichtigt, wenn er im Wartungsumfang enthalten ist.) Bremsbelag ersetzen, Materialien, Schmierstoffe, Arbeiterschwernisse, Montage von nicht serienmäßigen Zubehör- und Verkleidungsteilen sowie Reinigungsarbeiten werden gesondert berechnet. Änderungen des Arbeitsumfangs bzw. Arbeiterschwernisse ergeben abweichende Werte.

Arbeitszeiten für zeitliche Intervalle (jährliche Wechsel/Überprüfungen) sind nicht berücksichtigt.

Honda Austria Branch of Honda Motor Europe Ltd.

Hondastraße 1, 2351 Wiener Neudorf, Telefon: 02236/690-0, Internet: www.honda.at